Lisa 2

1. Gonsiori tn 25 hoone Gonsiori tänavale avanev peafassaad.

2. Vaade hoone lõuna- ja läänefassaadile Gonsiori ja F. R. Kreutzwaldi tänavate ristmikult.

3. Vaade peafassaadi idapoolsele sissepääsule hoone lõunaküljel.

4. Lõunafassaadi läänepoolne peasissepääs.

5. Lõunafassaadi idapoolne peasissepääs

6. Lõunafassaadi süvistatud sadeveetorud ja sepistaud ehisvardad.

7. Keldriaken ja värvitud paekivist sokkel hoone lõunafassaadil.

8. Ajalooline aken hoone lõunafassaadil.

9. Vaade hoone idafassaadile.

10. Gonsiori tn 25 hoone sisehoovi avanev põhjafassaad.

11. Põhjafassaadi läänepoolne osa ja sealne trepikoja sissepääs.

12. Põhjafassaadi läänepoolse trepikoja sissepääs, selle ees olev trepp ja ajalooline rõdupiire.

13. Põhjafassaadi idapoolne osa, sealne trepikoja sissepääs ja neli garaažipääsu.

14. Põhjafassaadi ajaloolised garaažiuksed ja nõukogude perioodist pärinevad garaažiuksed. Uste kohal hoone ajaloolised puitaknad.

15. Põhjafassaadi restaureerimisele ja asendamisele kuuluvad garaažiuksed.

16. Põhjafassaadi idapoolse trepikoja sissepääs ja selle ees olev trepp.

17. Hoovi avanev metallist värav.

18. Gonsiori tn 25 ja F. R. Kreutzwaldi tn 19 hoonete vaheline ajalooline piire.

19. Vaade vahekarniisile, rõdule ja ajaloolisele ventilatsioonirestile.

20. Kinnistu hoovist trepikotta avanevad kahepoolsed puidust topeltuksed. Välimised uksed valmistatud ajalooliste uste koopiatena.

21. Niiskuskahjustused läänekuljel asuva trepikoja laes.

22. Vaade trepikojale pööningukorruselt.

23. Restaureeritud trepikoja aknad ja ajalooline puidust aknalaud.

24. Pääs hoone läänekülje pööningule.

25. Vaade katusekorruse läänekülje pööningule sissepääsu juurest.

26. Vaade katusekorruse läänekülje pööningule sissepääsu juurest.

27. Vaade katusekorruse läänekülje pööningule.

28. Vaade katusekorruse läänekülje pööningule.

29. Ajalooline puitaken katusekorrusel.

30. Katusekorrusel asunud ajaloolised tehnoseadmed on tänaseks likvideeritud.

31. Ajaloolised rõdupiirded.

32. Pääsud hoone idakülje trepikojas, sh pääs katusekorrusele.

33. Vaade katusekorruse idakülje pööningule.

34. Vaade katusekorruse idakülje pööningule.

35. Vaade katusekorruse idakülje pööningule.

36. Vaade katusekorruse idakülje pööningule.

37. Vaade katusekorruse idakülje pööningule ja seal asuvale väikesele tuulutuskorstnale.

38. Vaade katusekorruse idakülje pööningule sissepääsu juurest.

39. Vaade Gonsiori tn 25 hoonele. Foto: Väljavõte Maa- ja Ruumiameti kaldaerofotolt, 02.05.2024.